

ペースメーカを使用されている方は本器を使用しないでください。磁 力によりペースメーカの誤作動を誘発する可能性があります。

## 警告



注意

- ・本器をフロッピーディスクやその他磁気記憶装置に近づけないでく ださい。磁力によりデータが消去されることがあります。
- ・マグネットベースを吸着させる面の材質、厚さ、面粗さ、塗装など の状態により吸着力は減少します。
- ・マグネットベースの吸着面に傷や錆がありますと吸着力は減少し ます。
- ・本器を落下させたり、ぶつけたりすると破損や作動不良の原因と なります。
- ・マグネットの吸着力低下を防止するため、強力な磁力を持ってい るトランスや脱磁器等の近くでは使用しないでください。
- ・使用しない時は、マグネットを OFF にしておいてください。
- ・性能確保のためマグネットベースは分解しないでください。

### 1.特長


本マグネチックスタンドは、ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージ(弊社のテ ストインジケータ等)などの測定器を任意の位置にセットするための測定冶具 です。

- ·ベースにはマグネットを採用しており、縦・横・逆さの位置に、またV溝により、 円筒状のものにも確実に固定させることができます。
- ・柱はユニバーサル継手により、任意の位置に調整することができ、また油圧 方式により、一つのクランプで全ての継手部をロックすることが可能です。
- ・微調機構により測定器のゼロ点合わせが容易に行えます。

## 2. 各部の名称(図1参照)

ダイヤルゲージ

マグネットベース レバー 取付ねじ部 アーム部本体 クランプツマミ 締め付けねじ ダイヤルゲージ取付穴 アリ溝 微調整ツマミ



( )- No.7028-10 Unit: mm

# 3.使用前の準備

お手持ちのスパナなどを使って、アーム部本体をマグネットベースの取付ねじ 穴にしっかりとねじ込んでください。

## 4.使用方法

- 1) ダイヤルゲージなどは 8mm の穴に、てこ式ダイヤルゲージなどはア リ溝にセットし、締め付けねじにて固定します。
- 2) 柱は任意の姿勢でクランプツマミにて仮固定します。
- 3) 測定箇所に測定器の先端(測定子)が届くようにマグネットベースを移 動させ、マグネットベースのレバーを ON にして吸着させます。
- 4) 測定器の先端(測定子)を測定箇所に合わせるためアーム部の角度を 調整し、更に測定器が適切な姿勢になるように留意してクランプツマミ で固定します。
- 5)微調整ツマミにて測定器の姿勢やゼロ点の微調整を行います。

- ・クランプツマミを締めてアームを固定した状態で、過度の力をアーム部に加 えないでください。内部のロリング破損などによりオイル漏れが生じてクラン プ不能になることがあります。
- 測定誤差を最小限に抑えるため、測定器の取扱説明書なども参照して適切 な姿勢で固定してください。




図 2

## 5.製品仕様

コード番号	適用ステム径	取付ねじ	質量	吸着力
7027-10	8、アリ溝	M8x1.25	1.7kg	600N
7028-10	8、アリ溝	M10x1.25	2.8kg	1,000N